



ชื่อฝาย : -      ชื่อลำน้ำ : แม่น้ำว้า      ลำน้ำสาขาของ :      ประเภทลำน้ำ : ลำห้วย      วันที่สำรวจ : 29 มิ.ย. 64  
 น້างาม/แม่น้ำกก/แม่น้ำใจ

หมู่บ้าน : หมู่ที่      ตำบล : ท่าสุด      อำเภอ : เมืองเชียงราย      จังหวัด : เชียงราย  
 3 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. : 2551      อายุฝาย : 13      หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่าสุด      ไซ้แบบมาตรฐาน : มข.27

พิกัดฝาย			
X(UTM)	591069	Y(UTM)	2220095

**ลักษณะทั่วไป**

ประเภทของสันฝาย : ฝายไหลตกตรง      ความสูงชัน : 2.00 เมตร      ความกว้างสัน : 20.50 เมตร  
 ประตูระบายน้ำ : มี      ชนิดบานประตู : บานตรง      ขนาด (กว้าง\*สูง) : 1.50\*1.50      จำนวน : 12 ชุด      ชนิดเครื่องยกบาน : -  
 อาคารบังคับน้ำ : มี  
 ระบบส่งน้ำ : มี      ลักษณะคลอง : คลองดิน      ขนาดกันคลองกว้าง : 1.50 เมตร      ความยาวประมาณ : 10.00 กิโลเมตรเมตร  
 ข้อมูลประวัติการซ่อม :


ปี พ.ศ.	รายการซ่อม	หน่วยงาน	หมายเหตุ

**ผลการตรวจสอบสภาพฝาย**

**สภาพฝายของแต่ละองค์ประกอบ (Element)**

1. ส่วนป้องกันเหนือน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีมาก	2. ส่วนเหนือน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีมาก
3. ส่วนควบคุมน้ำ : <input type="checkbox"/> ดี <input checked="" type="checkbox"/> ค่อนข้างดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม		4. ส่วนท้ายน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> ค่อนข้างดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ตะกอนมีน้อย
			
5. ส่วนป้องกันท้ายน้ำ : ไม่มี	ตะกอนมีน้อย	6. ระบบส่งน้ำ : <input checked="" type="checkbox"/> ดี <input type="checkbox"/> ค่อนข้างดี <input type="checkbox"/> ปานกลาง <input type="checkbox"/> ทรุดโทรม	ไม่มีตะกอน
			

**พื้นที่รับน้ำของฝายและข้อมูลประกอบ      สภาพโดยรวมของฝายและแนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น**

 <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของฝาย                  A = 16.075 ตารางกิโลเมตร                  L = 12.208 กิโลเมตร                  LC = 6.104 กิโลเมตร                  H = 705 เมตร                  s = 0.058                  c = 0.1                  l = 55 มิลลิเมตร/ชั่วโมง                  Return period = 20 ปี                  อัตราการไหลสูงสุด = 24.578 ลบ.ม./วินาที</p>	<p><b>สภาพโดยรวมของฝาย</b>                  ส่วนควบคุมน้ำ : มีการกัดเซาะ และรั่วเล็กน้อยบริเวณประตูระบายน้ำ สภาพโดยรวมปกติ ส่วนท้ายน้ำ : สภาพโดยรวมปกติมีวัชพืชขึ้นน้อย ระบบส่งน้ำ : มีสภาพปกติ มีวัชพืชขึ้นน้อย</p> <p><b>แนวทางแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น</b>                  กำจัดวัชพืชออก ขุดลอกเอาตะกอนออก                  และวางมาตรการกำจัดวัชพืชตามระยะเวลาที่เหมาะสมเหมาะสม</p>
--	---